


UWAGA!

Inwentaryzacja wykonana w stanie przebudowy.
Inwentaryzacja wykonana w średnim poziomie dokładności (na potrzeby wykonania wizualizacji).
Wentylacja zaznaczona pogłębiono.



DLA CZEMU - ul. Schroegera 90, Warszawa

POZIOM -1 - KONCEPCJA

LOKAL USŁUGOWY

Projektanci

Pracownia
ART OF HOME

21.02.2018

redaktor zatwierdził